

INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

DLA ZADANIA PN.

„BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE PODJUCHACH”

ETAP III

INWESTOR:



Miasto Szczecin

REPREZENTOWANE PRZEZ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

LOKALIZACJA:

Szczecin, dz.nr 22/2 obr. 4110, dz.nr 19/4, 19/6 obr. 4113, dz.nr 18/1 obr. 4114

OPRACOWANIE:

GREEN CARPET Mariusz Walczak tel. 727 303 727 e-mail: greencarpet.biuro@gmail.com

Niniejszym oświadczamy, że ww. projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Autor:	Podpis
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Seweryn-Walczak proj. planów kształtowania kraj. urbanist. i ruralist. Nr 3652/ZUT/09	
mgr inż. arch. kraj. Mariusz Walczak proj. planów kształtowania kraj. urbanist. i ruralist. Nr 3653/ZUT/09	

Szczecin, czerwiec 2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 - 1.1. PODSTAW FORMALNA
 - 1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3. LOKALIZACJA
4. STAN SANITARNY – GATUNKI CHRONIONE
5. WYKAZ INWENTARYZACYJNY Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

CZEŚĆ GRAFICZNA:

RYS. NR 1. INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PODSTAW FORMALNA

1. Umowa NR CRU/WT/179/2019, zawarta w dniu 08.05.2019 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A, reprezentowaną przez Dyrektora ZUK – Tomasza Wawrzyńczaka a firmą Green Carpet Mariusz Walczak, ul. Smocza 45/1, 70-731 Szczecin, reprezentowaną przez Mariusza Walczaka – właściciela firmy.
2. Ustalenia z Inwestorem i Radą Osiedla Podjuchy.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” - Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627/. z późn. zm.,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U z 2013 r.poz.1129
5. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm.– „O ochronie przyrody” - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880,
6. Projekt budowlany pn.: „Budowa Parku Wolności w Szczecinie Podjuchach”, opracowany przez Studio Architektury Krajobrazu Małgorzata Haas-Nogal w październiku 2016 r.,
7. Zmiany do projektu budowlanego pn.: „Budowa Parku Wolności w Szczecinie Podjuchach”, opracowane przez GREEN CARPET Mariusz Walczak w listopadzie i grudniu 2017 r.
8. Decyzja nr 986/17 z dn. 13.07.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin; nr rejestru: WUiAB-I.6740.2016.BA
9. Decyzja nr 195/18 z dn. 06.02.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin; nr rejestru: WUiAB-I.6740.553.2017.BA zmieniająca w/w decyzję.
10. Decyzja nr 425/19 z dn. 22.03.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin; nr rejestru: WUiAB-I.6740.530.2018.BA zmieniająca w/w decyzję.
11. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 6/2016 z dn. 15.11.2016 r, wydana przez Burmistrza Polic.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przedstawia inwentaryzację zieleni wraz z planem gospodarki istniejącym drzewostanem, obejmującą zestawienie rodzajów, gatunków i odmian drzew z opisem stanu fitosanitarnego wraz z oceną gatunków chronionych, występujących w obrębie drzew i krzewów.

3. LOKALIZACJA

Obszar objęty opracowaniem położony jest w prawobrzeżnej dzielnicy Szczecina – Podjuchach, w okolicach ulic; Granitowej, ul. Karpiej, Szczecin, dz.nr 22/2 obr. 4110, dz.nr 19/4, 19/6 obr. 4113, dz.nr 18/1 obr. 4114.

4. STAN SANITARNY – GATUNKI CHRONIONE

Stan sanitarny poszczególnych osobników został opisany w kolumnie ósmej zestawienia tabelarycznego, przedstawiającej wykaz inwentaryzacyjny drzew. Ogólnie rzecz biorąc (poza osobnikami w stanie zdrowotnym dobrym) odnotowano ubytki powierzchniowe i wgłębne, ślady po obłamanych konarach i gałęziach, odsłonięte drewno, atak korników, korony rozbudowane jednostronnie, pochylone pnie, u części osobników odnotowano posusz gałęziowy w różnym stopniu nasilenia. W koronach przedmiotowych drzew nie stwierdzono obecności gniazd ptasich. Drzewa nr 10, 13 i 14 w związku z prowadzonymi pracami przebudowy parkingu przed pawilonem handlowym mają zredukowane systemy korzeniowe.

Na zinwentaryzowanych drzewach nie stwierdzono bytowania osobników objętych ochroną gatunkową, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. „w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną” /Dz. U. Nr 168/2004 poz. 1764.

5. WYKAZ INWENTARYZACYJNY Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

NR INW.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	OBWÓD NA WYS. 5 cm [cm]	OBWÓD NA WYS. 130 cm [cm]	Śred. korony [m]	Wysokość [m]	STAN SANITARNY/UWAGI /GOSPODARKA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	325	310	18	20	Próchnica u nasady pnia, atak korników, nieznaczne pochylenie, statyczne / cięcia sanitarne, zalecany monitoring. / do zachowania
2	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	201	181	16	18	Stan zdrowotny dobry / do zachowania
3	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	-	-	-	Nie istnieje / drzewo usunięte
4	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	182	165	10	18	odsłonięty system korzeniowy / do zachowania
5	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	265	113, 104, 101	16	14	Wielopniowy. Jeden konar pochylony nad jezdnią i chodnikiem. Posusz gałęziowy 20% / do zachowania
6	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	159	127	12	10	Pochylony. Posusz gałęziowy 20% / do zachowania
7	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	163	123	14	12	Pochylony. Posusz gałęziowy 20 % / cięcia sanitarne / do zachowania
8	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	143	107	8	16	Stan zdrowotny dobry / do usunięcia – kolizja z zagospodarowaniem
9	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	132	107	6	16	Stan zdrowotny dobry / do zachowania
10	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	150	8	16	Pionowe spękania na pniu, rany powierzchniowe, odsłonięty system korzeniowy, mechanicznie uszkodzone korzenie / do zachowania

**INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM DLA ZADANIA PN.
„BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE PODJUCHACH” – ETAP III**

11	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	132	110	8	16	Pionowe spękania na pniu odsłonięty system korzeniowy / do zachowania
12	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	82	6	16	Posusz gałęziowy 20% / cięcia sanitarne / do zachowania
13	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	116	8	16	Stan zdrowotny dobry, mechanicznie uszkodzone korzenie / do zachowania
14	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	142	120	12	16	Stan zdrowotny dobry, mechanicznie uszkodzone korzenie / do zachowania
15	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	177	107, 101, 97	12	16	Wielopniowy. Stan zdrowotny dobry, odsłonięty system korzeniowy/ do zachowania
16	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	140	83	6	18	Posusz gałęziowy 20% / cięcia sanitarne / do zachowania
17	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	105	74	4	14	Pochylony. Korono jednostronna. Posusz gałęziowy 20% / cięcia sanitarne / do zachowania
17a	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93	90	8	14	Posusz gałęziowy 20% / cięcia sanitarne / do zachowania
18	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	120	48, 46	6	10	2 – pniowy. Korono jednostronna. Pochylony. / do zachowania
19	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	210	132			Posusz gałęziowy 20%, odsłonięty system korzeniowy / cięcia sanitarne / do zachowania
20	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	275	225	20	18	Stan zdrowotny dobry, jeden konar pochylony nad jezdnią i chodnikiem / do zachowania
21	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	34	19	3	4	Stan zdrowotny dobry / do zachowania
22	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	210	177	16	18	Posusz gałęziowy 20 % / martwy konar – skierowany w kierunku istniejącego ciągu pieszego – do usunięcia. / cięcia sanitarne / drzewo do zachowania
23	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	230	178	16	18	Posusz gałęziowy 20 % / cięcia sanitarne/ do zachowania

UWAGA: Drzewa nr inw. 22 i 23 znajdują się na działce nr 18/1 dr; ul. Karpia. Na działce 22/2 brak kolidującej projektowanego kabla energetycznego z istniejącą zielenią. W obszarze inwentaryzowanego terenu krzewy nie występują.

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA